

Liste minimal des équipements requis dans un atelier

1. Ensemble de gants classe 0
2. Botte de sécurité mécano haute tension isolée
3. Multimètre Cat III 1000 volts
4. Équipement de test pour l'isolation (Mega Ohms mètre)
5. Perche survie isolée
6. Affiche de sécurité et cônes oranges pour balisage de la zone de travail
7. Outillage isolé Haute tension : Torque wrench, clef, douille ¼ drive, 3/8 drive / ½ drive, tournevis, pinces ...
8. Tapis isolant *ou* Couverture isolante
9. Vêtement et masque de protection arc flash
10. Lunette de protection
11. Table de levage et dépose batterie haute tension (2500 lb capacité)
12. Scanner (souvent déjà en main par les garages)
13. Logiciel de recherche technique (AllData, Prodemand ou Identifix ou équivalent) (non inclus dans le prix outillage)
14. Ensemble de cadenassage pour la zone de sécurité
15. Borne de recharge (niveau 2)